Plan 2

NORD

Zeichenerklärung

Abwasserleitungen

14 — 14 — 16	Regenwasserkanal mit Haltungsdaten, Zu- und Ablaufschacht
11 — 11 — 12	Schmutzwasserkanal mit Haltungsdaten, Zu- und Ablaufschacht
● 304	verdeckter Schacht
▭	keine TV-Untersuchung durchgeführt

Bautechnische Zustandsbewertung gemäß Arbeitshilfen Abwasser

Objektklasse	Schadensbeseitigung
0	Schadensfrei
1	geringfügige Schäden, Behebung im Rahmen anderer Baumaßnahmen
2	langfristig
3	mittelfristig
4	kurzfristig
5	unverzüglich
	ohne Untersuchung

Index	Änderungsbezeichnung	Plan erstellt	Plan geprüft	Datum

Job: 0836427447002	Bundesbau Baden - Württemberg
Dateiname: T-L001.dwg	**Staatl. Hochbauamt Reutlingen** **Bismarckstr. 27** **72764 Reutlingen** Tel.: 07121 / 940 - 0 Fax.: 07121 / 940 - 4199 E-Mail: poststelle.hbart@vbv.bwl.de
Dateiname XREF	**Kelley Barracks** **70567 Stuttgart Möhringen** **Plieninger Straße 260**
Layout-Name/Plancode: **T-L001**	**Repair Underground Sewage System** **Lageplan zur TV-Inspektion** **Bautechnische Zustandsbewertung**
Datum: **12.07.2013**	**Site Plan 2/2** **Lageplan 2/2**
Maßstab: **1:500**	
Papiergröße in mm: **1505x594**	Plan erstellt: Plan geprüft: **Oelschlägel**
Verfahren art:	Abteilungsleiter: **Schrempf** Anlagenleiter: **Hofer**

Designed A/E: **REIK** Wasserversorgungsgesellschaft mbH - Infrastruktur und Gewerbe Wolfhalde 63, 72793 Pfullingen Tel.+49 7121 9396-0 Fax.+49 7121 9396-9 E-mail: info@reik.de	
Drawn: **Lewerenz**	
Checked: **Goller**	Scale: **1:500** Sheet:
Submitted:	File No.:
	Contract No.: **W912CM-11-C-4034**
	Project No.: **N1-00360-BP**
	Karte - Nr.: