Graben entwässert im weiteren Verlauf in den Regenwasserkanal zur Weidach

Regenwasserkanal zur Weidach

NORD

Zeichenerklärung

Abwasserhaltungen:

14 — 14 — 16	Regenwasserkanal mit Haltungsdaten, Zu- und Ablaufschacht
11 — 11 — 12	Schmutzwasserkanal mit Haltungsdaten, Zu- und Ablaufschacht
● 304	verdeckter Schacht
	keine TV-Untersuchung durchgeführt

Bautechnische Zustandsbewertung gemäß Arbeitshilfen Abwasser

	Objektklasse	Schadensbeseitigung
	0	Schadensfrei
	1	geringfügige Schäden, Behebung im Rahmen anderer Baumaßnahmen
	2	langfristig
	3	mittelfristig
	4	kurzfristig
	5	unverzüglich
		ohne Untersuchung

Index	Änderungsbezeichnung		Plan erstellt	Plan geprüft	Datum

Auftrag-Nr. 0836427447002	Bundesbau Baden - Württemberg
Dateiname	**Staatl. Hochbauamt Reutlingen** **Bismarckstr. 27** **72764 Reutlingen** Tel.: 07121 / 940 - 0 Fax.: 07121 / 940 - 4199 E-Mail poststelle.hbart@vbv.bwl.de
Dateiname XREF	**Kelley Barracks** **70567 Stuttgart Möhringen** **Plieninger Straße 260**
Layoutname/Plancode	**Repair Underground Sewage System** **Lageplan zur TV-inspektion** **Bautechnische Zustandsbewertung**
Datum 12.07.2013	**Site Plan 1/2**
Maßstab 1:500	**Lageplan 1/2**
Papiergröße in mm 1505x594	Planbezeichnung
Verfiert am	Abteilungsleiter **Schrempf** / Anlaufmanager **Hofer** / Projektleiter **Oelschlägel**

Designed A/E: REIK Ingenieurgesellschaft mbH - Infrastruktur und Umwelt
Wöhrstraße 63, 72793 Pfullingen
Tel.+49 7121 9286-0
Fax +49 7121 9286-33
E-mail: mail@reik.de

Drawn: **Lewerenz**

Checked: **Goller**

Submitted:

Scale	1:500
File No.	
Contract No.	W912GM-11-C-4034
Project No.	N1-00360-BP
Kann - Nr.	
Sheet	

Plan 2